SS-3996

ŠPECIFIKÁCIE

· Vysoko presný systém tenzometrických snímačov zabezpečuje presnejšie výsledky váženia.
· Kapacita: 200 g
· Delenie: d = 0,01 g
· Funkcia tárovania
· Automatické vypnutie
· Indikácia vybitia batérie a preťaženia
· Rôzne jednotky váženia: g/oz/ozt/dwt/ct/gn
· Napájanie 2×AAA batériami

FUNKCIE TLAČIDIEL

Tlačidlo: zapnutie, vypnutie
Tlačidlo: funkcia tárovania
Tlačidlo: zmena jednotky

AKO POUŽÍVAŤ

1. Stlačením tlačidla « » zapnite váhu a tá bude pripravená na použitie, len čo sa na LCD displeji po úplnom zobrazení objaví „0,00 g“.
2. Stlačením tlačidla „M“ vyberte jednotku: g/oz/ozt/dwt/ct/gn
3. Položte tovar na plošinu a odvážte ho, LCD displej zobrazí hmotnosť.
4. Stlačením tlačidla „T“ vymažete hmotnosť nádoby a displej zobrazí „0,00“. Teraz môžete vážiť čokoľvek, naplňte nádobu a displej zobrazí iba hmotnosť vecí.
5. Po použití stlačte tlačidlo « » aby sa váha vypla, ak už nebudete vážiť, alebo sa automaticky vypne, ak nebude používaná po dobu troch minút.

INDIKÁCIE:

1. Indikácia vybitej batérie „Lo“: vymeňte batériu, keď sa na displeji zobrazí „Lo“.
2. Indikácia preťaženia „EEEE“: preťaženie je indikované, keď sa na displeji zobrazí značka preťaženia.