

Spájka ZD-20U USB

06530048

PRED POUŽÍVANÍM PRÍSTROJA SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE !

POPIS PRÍSTROJA

- zahriatie spájky za menej než 10 sekúnd
- ochladenie za menej než 30 sekúnd
- dlhá životnosť spájky
- ochranný kryt



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 5 V
Výkon: 8 W

PREVÁDZKA PRÍSTROJA

- 1) Odstráňte z miesta, kde chcete spájať, akékoľvek nečistoty a prach.
- 2) Zapnite spájku a nechajte ju zohriať.
- 3) Priložte spájku k miestu, ktoré chcete spájať, a roztavte ju.
- 4) Počkajte, až spájkovaná časť vychladne a stvrdne, než s ňou budete akokoľvek manipulovať.

UPOZORNENIE

- 1) S ohriatu spájkou pracujte s najväčšou opatrnosťou. Vysoká teplota spájky môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- 2) Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z vykurovacieho telesa spájky pri vysušovaní výhrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať max. 10 minút.
- 3) Spájka nesmie byť prevádzkovaná vo vlhku. Dbajte toho, aby dovnútra spájky neprenikla žiadna tekutina.
- 4) Zapnutá spájka nesmie nikdy zostať bez dozoru.
- 5) Nepoužívajte spájku s poškodeným krytom alebo sieťovým prídom. Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prírodného kábla nesmie byť spájka naďalej prevádzkovaná a musí byť okamžite odpojená od siete.
- 6) Opravy smie vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky. Nikdy neobrušujte hrot spájky.
- 7) Ak spájku dlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite sieťový prívod zo zásuvky.
- 8) Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekutú a sprejovú čističku a žiadne rozpúšťadlá. Na čistenie používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- 9) S prístrojom by nemali manipulovať deti.

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA

Toto označenie na výrobku označuje, že by prístroj nemal byť likvidovaný s domácim odpadom. Aby sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo ľudské zdravie spôsobené nekontrolovanou likvidáciou, vhadzujte tieto prístroje len do kontaktného na to určeným. Informujte sa u predajcu alebo na Vašom mestskom úrade.



Spájka ZD-20U USB

06530048

PRED POUŽÍVANÍM PRÍSTROJA SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE !

POPIS PRÍSTROJA

- zahriatie spájky za menej než 10 sekúnd
- ochladenie za menej než 30 sekúnd
- dlhá životnosť spájky
- ochranný kryt



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 5 V
Výkon: 8 W

PREVÁDZKA PRÍSTROJA

- 1) Odstráňte z miesta, kde chcete spájať, akékoľvek nečistoty a prach.
- 2) Zapnite spájku a nechajte ju zohriať.
- 3) Priložte spájku k miestu, ktoré chcete spájať, a roztavte ju.
- 4) Počkajte, až spájkovaná časť vychladne a stvrdne, než s ňou budete akokoľvek manipulovať.

UPOZORNENIE

- 1) S ohriatu spájkou pracujte s najväčšou opatrnosťou. Vysoká teplota spájky môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- 2) Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z vykurovacieho telesa spájky pri vysušovaní výhrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať max. 10 minút.
- 3) Spájka nesmie byť prevádzkovaná vo vlhku. Dbajte toho, aby dovnútra spájky neprenikla žiadna tekutina.
- 4) Zapnutá spájka nesmie nikdy zostať bez dozoru.
- 5) Nepoužívajte spájku s poškodeným krytom alebo sieťovým prídom. Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prírodného kábla nesmie byť spájka naďalej prevádzkovaná a musí byť okamžite odpojená od siete.
- 6) Opravy smie vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky. Nikdy neobrušujte hrot spájky.
- 7) Ak spájku dlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite sieťový prívod zo zásuvky.
- 8) Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekutú a sprejovú čističku a žiadne rozpúšťadlá. Na čistenie používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- 9) S prístrojom by nemali manipulovať deti.

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA

Toto označenie na výrobku označuje, že by prístroj nemal byť likvidovaný s domácim odpadom. Aby sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo ľudské zdravie spôsobené nekontrolovanou likvidáciou, vhadzujte tieto prístroje len do kontaktného na to určeným. Informujte sa u predajcu alebo na Vašom mestskom úrade.



Spájka ZD-20U USB

06530048

PRED POUŽÍVANÍM PRÍSTROJA SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE !

POPIS PRÍSTROJA

- zahriatie spájky za menej než 10 sekúnd
- ochladenie za menej než 30 sekúnd
- dlhá životnosť spájky
- ochranný kryt



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 5 V
Výkon: 8 W

PREVÁDZKA PRÍSTROJA

- 1) Odstráňte z miesta, kde chcete spájať, akékoľvek nečistoty a prach.
- 2) Zapnite spájku a nechajte ju zohriať.
- 3) Priložte spájku k miestu, ktoré chcete spájať, a roztavte ju.
- 4) Počkajte, až spájkovaná časť vychladne a stvrdne, než s ňou budete akokoľvek manipulovať.

UPOZORNENIE

- 1) S ohriatu spájkou pracujte s najväčšou opatrnosťou. Vysoká teplota spájky môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- 2) Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z vykurovacieho telesa spájky pri vysušovaní výhrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať max. 10 minút.
- 3) Spájka nesmie byť prevádzkovaná vo vlhku. Dbajte toho, aby dovnútra spájky neprenikla žiadna tekutina.
- 4) Zapnutá spájka nesmie nikdy zostať bez dozoru.
- 5) Nepoužívajte spájku s poškodeným krytom alebo sieťovým prídom. Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prírodného kábla nesmie byť spájka naďalej prevádzkovaná a musí byť okamžite odpojená od siete.
- 6) Opravy smie vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky. Nikdy neobrušujte hrot spájky.
- 7) Ak spájku dlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite sieťový prívod zo zásuvky.
- 8) Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekutú a sprejovú čističku a žiadne rozpúšťadlá. Na čistenie používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- 9) S prístrojom by nemali manipulovať deti.

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA

Toto označenie na výrobku označuje, že by prístroj nemal byť likvidovaný s domácim odpadom. Aby sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo ľudské zdravie spôsobené nekontrolovanou likvidáciou, vhadzujte tieto prístroje len do kontaktného na to určeným. Informujte sa u predajcu alebo na Vašom mestskom úrade.

