

Návod na používanie Bluetooth slúchadiel KOSS s hlavovým mostom

Pred prvým použitím

Pred použitím musíte slúchadlá najprv spárovať s telefónom alebo tabletom. Ak sú slúchadlá vypnuté (LED dióda nesvieti), podržte stredné tlačidlo medzi tlačidlami „+“ a „-“, kým LED dióda nezačne striedavo blikať modrou a červenou farbou. Slúchadlá sú teraz v režime párovania. Na telefóne alebo tablete otvorte Bluetooth nastavenia a vyberte model slúchadiel KOSS. Po úspešnom spárovaní bude LED dióda blikať modro približne každých 5 sekúnd.

Dobíjanie

Použite dodávaný USB kábel. Jeden koniec zapojte do slúchadiel a druhý do USB adaptéra (alebo USB portu počítača). Plné nabitie je indikované svietiacou modrou LED diódou.

Ovládanie tlačidiel

Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
+	Zvýšenie hlasitosti	Nasledujúca skladba
-	Zníženie hlasitosti	Predchádzajúca skladba
Stredné	Prehrať / Pauza / Prijat' / Ukončiť hovor	Zapnúť / Vypnúť slúchadlá

Význam LED indikácie

- Biela alebo modrá svieti 2 sekundy - Zapínanie
- Červená svieti 2 sekundy - Vypínanie
- Striedavo modrá/červená bliká - Režim párovania
- Modrá bliká každých 5 sekúnd - Pohotovostný režim
- Červená bliká - Nízke nabitie batérie
- Červená svieti - Nabíjanie (neplne nabité)
- Modrá svieti - Plne nabité

Funkcia potlačenia hluku (ANC - iba vybrané modely)

Dlhé stlačenie tlačidla ANC (2 sekundy) aktivuje potlačenie hluku. Opakované dlhé stlačenie ANC potlačenie vypne. Krátke stlačenie aktivuje režim prechodu okolitého zvuku. Pri Bluetooth pripojení sa úroveň ANC môže prepínať dvojitém poklepaním na slúchadlo (podľa modelu).

Bezpečnostné upozornenia

Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu. Nepoužívajte slúchadlá pri vedení motorových vozidiel alebo v situáciách, kde je potrebné vnímať okolie.